# Machine de mesure de coordonnées

## Fiche technique indicative

Contrôle

| Paramètre | Valeur indicative |
|---|---|
| Mesure du déplacement X/Y/Z | 500 × 700 × 400 mm |
| Résolution | 0.0001 mm |
| Masse maximale de la pièce | 180 kg |

La configuration finale figure dans le devis Feixing.