三坐标测量机

设备参考参数表

检测

参数	参考值
X/Y/Z 轴测量行程	500 × 700 × 400 mm
分辨率	0.0001 mm
最大工件质量	180 kg

具体配置以飞星报价为准。